

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

Stanowisko: ślusarz zmianowy

Metoda oceny ryzyka

W karcie oceny ryzyka dla stanowiska ślusarza zmianowego przedstawiono główne zagrożenia wraz z wynikami oceny ryzyka. Dla konkretnego stanowiska w Państwa zakładzie pracy należy przeanalizować, czy wszystkie poniżej ujęte zagrożenia występują oraz czy nie ma innych zagrożeń nieuwzględnionych w podanym przykładzie.

Charakterystyka stanowiska pracy

Praca na stanowisku ślusarza polega na wykonywaniu wszelkich prac ślusarskich na terenie przedsiębiorstwa oraz w razie potrzeby na warsztacie ślusarskim. Gdy zachodzi potrzeba ślusarz posiadający uprawnienia wykonuje prace spawalnicze (spawanie gazowe lub elektryczne). Warunki środowiska pracy ślusarza zmianowego są zmienne w zależności od miejsca wykonywania prac. Ślusarz wyposażony jest w odzież ochronną i ochronę osobistą odpowiednio do wykonywanych prac.

Stopień prawdopodobieństwa (P)	Ciężkość następstw (C)		
	1. Małe (M)	2. Średnie (S)	3. Duże (D)
1. Mało prawdopodobne (M)	Małe (1)	Małe (1)	Średnie (2)
2. Prawdopodobne (S)	Małe (1)	Średnie (2)	Duże (3)
3. Wysoce prawdopodobne (D)	Średnie (2)	Duże (3)	Duże (3)

Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku ślusarza zmianowego

Lp.	Zagrożenie	Źródło zagrożeń	Przed oceną			Środki profilaktyczne	Uwagi o realizacji zadań
			Ciężkość (C)	Prawdopod. (P)	Ryzyko (R)		
1	2	3	5	6	7	8	12
1	Potknięcie i upadek.	Śliskie, nierówne powierzchnie.	M	S	M	Stosowanie właściwego obuwia roboczego.	
2	Skaleczenie.	Ostre krawędzie.	M	S	M	Rękawice ochronne przy pracach przygotowawczych.	
3	Upadek z wysokości.	Prace na wysokości.	S	S	S	Stosowanie środków ochrony przed upadkiem.	
4	Zapylenie w hali.	0,9 mg/m ³	—	—	M	—	
5	Promieniowanie cieplne.	Prace spawalnicze.	M	S	M	Stosowanie właściwych metod prace i środków ochrony podczas spawania.	
6	Poparzenie.	Gorące gazy, płyny, powierzchnie.	S	M	M	Stosowanie właściwych metod prace i środków ochrony indywidualnej.	
7	Hałas.	Hałas w hali 84 dB	—	—	S	Stosowanie środków ochrony indywidualnej.	
8	Promieniowanie związane z łukiem elektrycznym.	Prace spawalnicze.	M	S	M	Stosowanie właściwych metod prace i środków ochrony podczas spawania.	

Potwierdzenie zapoznania się przez pracowników z kartą oceny ryzyka zawodowego

Lp.	Data	Imię, nazwisko	Podpis
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

Osoba zatwierdzająca

Data	Imię, nazwisko	Podpis



Bartosz Świątek
mgr Nauk o zdrowiu, Specjalista BHP
Ratownik Medyczny
tel. 511 400 334